



CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ

MARCELO COELHO DA SILVA, Vereador abaixo assinado, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que a manutenção e limpeza pública das ruas da Vila Iguazu deixa muito a desejar, especialmente, em relação a Rua Marcilio Jonasson, nas proximidades do nº 200;

CONSIDERANDO que nesta rua existe acúmulo de água parada (em algumas situações lama, conforme fotos em anexo), a qual tornou-se verdadeiro depósito de lodo, causando mal cheiro, além de ter se tornado local propício à reprodução do mosquito *Aedes Aegypti*, fato que, segundo moradores já está ocorrendo;

CONSIDERANDO que esse acúmulo de água ou lama, também gera transtornos aos pedestres, que inúmeras vezes acabam tendo que pisar nessas poças, ou até mesmo são atingidos por respingos de águas provocados pelo tráfego de veículos;

CONSIDERANDO por fim que, é necessário salientar que a origem do acúmulo de água e lama na Rua Marcilio Jonasson **é proveniente das enxurradas que descem da Rua Heitor Marcio Nunes** (que se localiza logo acima da Rua Marcilio Jonasson), pois esta não possui estrutura básica (calçada, meio-fio, bueiro), facilitando assim o deslocamento



CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ

de terra nos dias de chuva e causando diversos transtornos aos moradores deste local, assim,

Apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores, a seguinte

INDICAÇÃO Nº 05/2014

SUGERE ao Senhor Prefeito que viabilize uma solução para sanar definitivamente o problema de acúmulo de água e lama na Rua Marcilio Jonasson, nas proximidades do nº 200, e, para tanto, recomenda-se que seja realizado obras de infra-estrutura na Rua Heitor Marcio Nunes, em caráter de urgência, desta forma, minimizando os danos causados pelas enxurradas nas ruas que ficam abaixo desta.

Certo do acatamento da presente pelos nobres edis, apresenta aos pares suas homenagens.

Sala das Sessões, 14 de março de 2014.

MARCELO COELHO DA SILVA

VEREADOR

apoioamento: